



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (01)

Um veículo VW Gol MPI 1.0, cor: branca, ano: 2022/2023 – Placa: SHE-5C37 – Chassi: 9BWAG45U0PT076013– Renavam: 01328422620



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



- *Motor: funcionando () revisar (x) não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa () substituir (x) não tem ()
- *Suspensão: Normal () revisar (x)
- *Pneus: condições trabalho () substituir (x) não tem ()
- *Rodas: normal (x) falta ()
- *Capotaria: normal (x) revisar ()
- *Pintura: normal (x) revisar ()
- *Lanternagem: normal (x) revisar ()
- *Sistema direção: normal () revisar (x)
- *Embreagem: normal () revisar (x)
- *Sistema de injeção: normal () revisar (x)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

*Sistema de freios: normal (x) revisar()

*Vazamentos: não tem () revisar(x)

*Para-brisa dianteiro: normal(x) substituir ()

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(x) substituir()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim() não ()

Sistema hidráulico: sim() não ()

Ar condicionado: sim() não()


Outros:


Valor da avaliação: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar motor, sistema elétrico, direção, suspensão, embreagem, revisar para-choque dianteiro, substituir pneus. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG
Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (02)

Um veículo caminhonete Frontier Nissan XE 4x4, cabine dupla, diesel, cor: branca, ano: 2013 – Placa: OPQ-8F30 – Chassi: 94DVCUD40DJ582399 – Renavam: 00534149286 (atender recalque)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- *Motor: funcionando (☒) revisar (☐) não tem (☐) desmontado (☐)
- *Caixa: funcionando (☒) revisar (☐) não tem (☐) desmontado (☐)
- *Sistema elétrico: funcionando (☐) revisar (☒)
- *Bateria: Boa(☐) substituir (☐) não tem(☒)
- *Suspensão: Normal(☐) revisar(☒)
- *Pneus: condições trabalho(☐) substituir (☒) não tem(☐)
- *Rodas: normal (☒) falta(☐)
- *Capotaria: normal (☒) revisar(☐)
- *Pintura: normal (☐) revisar(☒)
- *Lanternagem: normal(☐) revisar(☒)
- *Sistema direção: normal(☒) revisar(☐)
- *Embreagem: normal(☒) revisar(☐)
- *Sistema de injeção: normal(☒) revisar(☐)
- *Sistema de freios: normal (☐) revisar(☒)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

*Vazamentos: não tem () revisar(x)

*Para-brisa dianteiro: normal(x) substituir ()

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(x) substituir()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim(x) não ()

Sistema hidráulico: sim(x) não ()

Ar condicionado: sim(x) não()

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, suspensão, pintura e lanternagem, substituir pneus, revisar tampa traseira e porta traseira. Veiculo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (03)

Um veículo Renault Master BF ambulância, cor: branca, ano: 2021/2022 – Placa: RNZ-8F97 – Chassi: 93YMAFEXANJ977480 – Renavam: 01274999291



[Handwritten signatures]



- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa() substituir (x) não tem()
- *Suspensão: Normal() revisar(x)
- *Pneus: condições trabalho(x) substituir () não tem()
- *Rodas: normal (x) falta()
- *Capotaria: normal (x) revisar()
- *Pintura: normal (x) revisar()
- *Lanternagem: normal(x) revisar()
- *Sistema direção: normal(x) revisar()
- *Embreagem: normal(x) revisar()

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

*Sistema de injeção: normal(☒) revisar(☐)

*Sistema de freios: normal (☐) revisar(☒)

*Vazamentos: não tem (☐) revisar(☒)

*Para-brisa dianteiro: normal(☒) substituir (☐)

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(☒) substituir(☐)

Opcionais:

Vidros elétricos: sim(☐) não (☒)

Sistema hidráulico: sim(☐) não (☒)

Ar condicionado: sim(☐) não(☒)


Outros:

Valor da avaliação: R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, freios, suspensão, vazamentos, não tem bateria. Veiculo necessita de outros reparos.

Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956

Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - N° 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação

Veículos Leves

Descrições

LOTE: (04)

Um veículo Fiat Argo Drive 1.0, cor: branca, ano: 2022 – Placa: RUA-9E53 – Chassi: 9BD358AFNNYL83215 – Renavam: 01295485831





- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa() substituir () não tem(x)
- *Suspensão: Normal() revisar(x)
- *Pneus: condições trabalho() substituir (x) não tem()
- *Rodas: normal (x) falta()
- *Capotaria: normal (x) revisar()
- *Pintura: normal (x) revisar()
- *Lanternagem: normal(x) revisar()
- *Sistema direção: normal(x) revisar()
- *Embreagem: normal(x) revisar()

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

*Sistema de injeção: normal(x) revisar()

*Sistema de freios: normal (x) revisar()

*Vazamentos: não tem () revisar(x)

*Para-brisa dianteiro: normal(x) substituir ()

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(x) substituir()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim(x) não ()

Sistema hidráulico: sim(x) não ()

Ar condicionado: sim(x) não()

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, freios, suspensão, sistema de injeção, não tem bateria, falta ventoinha, substituir pneus. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956

Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - N° 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (05)

Um veículo microonibus (van) - Iveco Daily Greencar MO, 19 lugares, cor: branca, ano: 2014 – Placa: PVL-7D50 – Chassi: 93ZK50C01E8461275 – Renavam: 01030813822



Ad

0

Por
Vinte
e



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

*Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
*Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
*Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
*Bateria: Boa () substituir () não tem (x)
*Suspensão: Normal () revisar (x)
*Pneus: condições trabalho (x) substituir () não tem ()
*Rodas: normal (x) falta ()
*Capotaria: normal (x) revisar ()
*Pintura: normal () revisar (x)
*Lanternagem: normal () revisar (x)
*Sistema direção: normal () revisar (x)
*Embreagem: normal (x) revisar ()
*Sistema de injeção: normal (x) revisar ()
*Sistema de freios: normal () revisar (x)
*Vazamentos: não tem () revisar (x)
*Para-brisa dianteiro: normal (x) substituir ()
*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal (x) substituir ()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim () não (x)
Sistema hidráulico: sim () não (x)
Ar condicionado: sim () não (x)

OUTROS:


Valor da avaliação: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, freios, direção, suspensão, revisar pintura e lanternagem (lanternagem no teto e capô), substituir grade da frente, falta um pneu e uma roda. Veículo necessita de outros reparos.

Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG


Laudo de Avaliação Caminhões e ônibus

Descrições

LOTE: (06)

Um veículo ônibus urbano VW EOD 15.190, 48 lugares, cor: amarela, ano: 2012, Placa: HLF-9788
– Chassi: 9532E82W2CR246649 – Renavam: 00479033935





- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa de marcha: normal (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: normal () revisar (x)
- *Bateria: boa () revisar () substituir (x) não tem ()
- *Suspensão Dianteira: normal () revisar (x)
- *Feixe de Molas: normal (x) revisar ()
- *Sistema de direção: normal () revisar (x)
- *Freio estacionamento: normal (x) revisar ()

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- *Freio motor: normal(☐) revisar(☐)
- *Diferencial: normal(☒) revisar(☐)
- *Sistema combustível: normal(☐) revisar(☒)
- *Sistema Hidráulico: normal(☒) revisar(☐)
- *Capotaria(bancos): normal (☐) revisar(☒)
- *Lataria: normal(☒) revisar(☐)
- *Pintura: normal(☒) revisar(☐)
- *Transmissão: normal(☒) revisar(☐)
- * Tacômetro: normal(☐) revisar(☐)
- * Sistema de arrefecimento: normal(☐) revisar(☒)
- *Embreagem: normal (☒) revisar(☐)
- * Sistema de freios: normal (☐) revisar(☒)
- * Rodas : normal(☒) falta(☐) falta duas rodas
- * Pneus: normal(☒) falta(☐) falta dois pneus
- * Condições de uso dos pneus: normal(☒) substituir(☐)
- * Para brisa : normal (☒) substituir (☐)

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais).

Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, substituir bateria, revisar para-choque dianteiro, lente de farolete, falta retrovisor, serviço de capotaria, falta alguns bancos. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Diretor Municipal de Riacho dos Machados-MG
Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 - BAIRRO: RIACHO NOVO - RIACHO DOS MACHADOS - MG

Laudo de Avaliação Caminhões e ônibus

Descrições

LOTE: (07)

Um veículo microônibus Volare Marcopolo V8L 4x4 EO, 26 lugares, cor: amarela, ano: 2014/2015 - Placa: PXH-3248 - Chassi: 93PB58M1MFC054959 - Renavam: 01058311732




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- *Motor: funcionando () revisar (x) não tem () desmontado ()
- *Caixa de marcha: normal (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: normal () revisar (x)
- *Bateria: boa () revisar () substituir (x) não tem ()
- *Suspensão Dianteira: normal () revisar (x)
- *Feixe de Molas: normal (x) revisar ()
- *Sistema de direção: normal (x) revisar ()
- *Freio estacionamento: normal (x) revisar ()
- *Freio motor: normal () revisar ()

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- *Diferencial: normal(☒) revisar(☐)
- *Sistema combustível: normal(☐) revisar(☒)
- *Sistema Hidráulico: normal(☒) revisar(☐)
- *Capotaria(bancos): normal (☐) revisar(☒)
- *Lataria: normal(☒) revisar(☐)
- *Pintura: normal(☒) revisar(☐)
- *Transmissão: normal(☒) revisar(☐)
- * Tacômetro: normal(☐) revisar(☐)
- * Sistema de arrefecimento: normal(☐) revisar(☒)
- *Embreagem: normal (☐) revisar(☒)
- * Sistema de freios: normal (☐) revisar(☒)
- * Rodas : normal(☒) falta(☐) falta duas rodas
- * Pneus: normal(☒) falta(☐) falta dois pneus
- * Condições de uso dos pneus: normal(☒) substituir(☐)
- * Para brisa : normal (☒) substituir (☐)

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Comentários Gerais: revisar motor, sistema elétrico, freio, direção, sistema de injeção, falta bateria, falta dois pneus e duas rodas. Veículo necessita de outros reparos.

Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG
Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - N° 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (08)

Um veículo Fiat Fiorino Rocha Ambulância, cor: branca, ano: 2019/2020 – Placa: QXH-4E07 – Chassi: 9BD2651JHL9141004 – Renavam: 01213369158




Ad

[Signature]

[Signature]

[Signature]



- *Motor: funcionando () revisar (x) não tem () desmontado ()
 *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
 *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
 *Bateria: Boa() substituir () não tem(x)
 *Suspensão: Normal() revisar(x)
 *Pneus: condições trabalho() substituir (x) não tem() falta dois pneus
 *Rodas: normal (x) falta() falta duas rodas.
 *Capotaria: normal (x) revisar()
 *Pintura: normal () revisar(x)
 *Lanternagem: normal() revisar(x)
 *Sistema direção: normal() revisar(x)
 *Embreagem: normal() revisar(x)
 *Sistema de injeção: normal() revisar(x)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Sistema de freios: normal (☒) revisar(☐)

*Vazamentos: não tem (☐) revisar(☒)

*Para-brisa dianteiro: normal(☒) substituir (☐)

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(☒) substituir(☐)

Opcionais:

Vidros elétricos: sim(☐) não (☒)

Sistema hidráulico: sim(☐) não (☒)

Ar condicionado: sim(☐) não(☒)

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).


Comentários Gerais: revisar cabeçote do motor, sistema elétrico, suspensão, freios, embreagem, vazamentos, sistema de combustível, revisar pintura e lanternagem, substituir pneus, falta duas rodas e dois pneus. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - N° 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (09)

Um veículo Fiat Fiorino Atena ambulância, cor: branca, ano: 2018/2019 – Placa: QPK-7846 – Chassi: 9BD2651JHK9116662 – Renavam: 01167712770



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa() substituir () não tem(x)
- *Suspensão: Normal() revisar(x)
- *Pneus: condições trabalho() substituir (x) não tem()
- *Rodas: normal (x) falta()
- *Capotaria: normal () revisar(x)
- *Pintura: normal (x) revisar()
- *Lanternagem: normal(x) revisar()
- *Sistema direção: normal() revisar(x)
- *Embreagem: normal(x) revisar()
- *Sistema de injeção: normal(x) revisar()

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Sistema de freios: normal () revisar(x)

*Vazamentos: não tem () revisar(x)

*Para-brisa dianteiro: normal(x) substituir ()

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(x) substituir()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim() não (x)

Sistema hidráulico: sim() não (x)

Ar condicionado: sim() não(x)

Outros:


Valor da avaliação: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, suspensão, freios, substituir pneus.

Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Veículos Leves

Descrições

LOTE: (10)

Um veículo Fiat Fiorino Rocha ambulância, cor: branca, ano: 2019/2020, Placa: QXH-4396 – Chassi: 9BD2651JHL9145247 – Renavam: 01212349951



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa() substituir (x) não tem()
- *Suspensão: Normal() revisar(x)
- *Pneus: condições trabalho() substituir (x) não tem()
- *Rodas: normal (x) falta()
- *Capotaria: normal (x) revisar()
- *Pintura: normal (x) revisar()
- *Lanternagem: normal(x) revisar()
- *Sistema direção: normal(x) revisar()
- *Embreagem: normal(x) revisar()
- *Sistema de injeção: normal(x) revisar()

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

*Sistema de freios: normal (☒) revisar(☐)

*Vazamentos: não tem (☐) revisar(☒)

*Para-brisa dianteiro: normal(☒) substituir (☐)

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(☒) substituir(☐)

Opcionais:

Vidros elétricos: sim(☐) não (☒)

Sistema hidráulico: sim(☐) não (☒)

Ar condicionado: sim(☐) não(☒)

Outros: veículo tem giroflex e maca


Valor da avaliação: R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais).

Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, substituir bateria, substituir pneus, revisar sistema de freios e suspensão. Veículo necessita de outros reparos.

Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG
Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - N° 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação

Veículos Leves

Descrições

LOTE: (11)


Um veículo VW Gol, 4 portas, cor: branca, ano: 2021/2022 - Placa: RTC-4J02 – Chassi: 9BWAB45U3NT054731 – Renavam: 012778819987



Handwritten signatures in blue ink, including 'Fauz' and 'Edna'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: funcionando () revisar (x)
- *Bateria: Boa() substituir (x) não tem()
- *Suspensão: Normal() revisar(x)
- *Pneus: condições trabalho(x) substituir () não tem()
- *Rodas: normal (x) falta()
- *Capotaria: normal (x) revisar()
- *Pintura: normal () revisar(x)
- *Lanternagem: normal() revisar(x)
- *Sistema direção: normal() revisar(x)
- *Embreagem: normal(x) revisar()
- *Sistema de injeção: normal(x) revisar()
- *Sistema de freios: normal () revisar(x)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Vazamentos: não tem () revisar(x)

*Para-brisa dianteiro: normal(x) substituir ()

*Outros Vidros: traseiro e laterais: normal(x) substituir()

Opcionais:

Vidros elétricos: sim() não (x)

Sistema hidráulico: sim() não (x)

Ar condicionado: sim() não(x)

Outros:


Valor da avaliação: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)


Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, freios, suspensão, vazamentos, serviço de pintura e lanternagem geral, revisar para-choque dianteiro. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS - MG

CNPJ: 16.925.208/0001-51

RUA CHICO DURÃES - Nº 310 – BAIRRO: RIACHO NOVO – RIACHO DOS MACHADOS – MG

Laudo de Avaliação Caminhões e ônibus

Descrições

LOTE: (12)

Um veículo microônibus Iveco Wayclass 70C17 HDE, 30 lugares, cor: amarela, ano: 2018/2019 – Placa: RTE-6C46 – Chassi: 93ZL72C01K8481293 – Renavam: 01277388064




[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Edna Gato

Edna



- *Motor: funcionando (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Caixa de marcha: normal (x) revisar () não tem () desmontado ()
- *Sistema elétrico: normal () revisar (x)
- *Bateria: boa() revisar() substituir (x) não tem()
- *Suspensão Dianteira: normal(x) revisar()
- *Feixe de Molas: normal(x) revisar ()

2 Ad

Handwritten signatures in blue ink.

- *Sistema de direção: normal(x) revisar()
- *Freio estacionamento: normal(x) revisar()
- *Freio motor: normal(x) revisar()
- *Diferencial: normal(x) revisar()
- *Sistema combustível: normal() revisar(x)
- *Sistema Hidráulico: normal(x) revisar()
- *Capotaria(bancos): normal (x) revisar()
- *Lataria: normal(x) revisar()
- *Pintura: normal(x) revisar()
- *Transmissão: normal(x) revisar()
- * Tacômetro: normal(x) revisar()
- * Sistema de arrefecimento: normal() revisar(x)
- *Embreagem: normal (x) revisar()
- * Sistema de freios: normal (x) revisar()
- * Rodas : normal(x) falta() falta duas rodas.
- * Pneus: normal(x) falta() falta dois pneus
- * Condições de uso dos pneus: normal() substituir(x)
- * Para brisa : normal (x) substituir ()

Outros:

Valor da avaliação: R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

Comentários Gerais: revisar sistema elétrico, sistema de injeção, substituir pneus, falta duas rodas e dois pneus, substituir bateria. Veículo necessita de outros reparos.


Riacho dos Machados/MG, 28 de julho de 2.026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO


Sebastião Fernando Soares
Matrícula: 3936


José Paulo Mendes Aguiar
Matrícula: 3948


Adivanilson Gonçalves dos Santos
Matrícula: 3998


Reinaldo Alves Ferreira.
Matrícula: 3956


Edvaldo Machado Silva
Secretário Municipal de Obras
Pref. Municipal de Riacho dos Machados-MG

Edvaldo Machado Silva
Matrícula: 3950

